

Aktuella arbeten vid Tekniska Museets modelljärnväg

| Nr | Vad/Var | Symptom | Åtgärd | Vem | Status |
|------|---------------|---|--|-----------------------|------------------|
| 1 | Loken | Tröghet | Oljning och dammrensning | Thomas och Peter | Pågår |
| 32 | TV-monitorn | Bra film | Kan göras ännu bättre med hytt-foto. Filmning från sjömodulens plats gjord. Hur gå vidare när Lasse flyttat? | Nils | Påbörjat |
| 34 | Överallt | Allt möjligt | Första hjälpen | Peter | Pågår |
| 66 | Landskapet | Dammigt | Dammblåses | Sven, Johan och Peter | Gjort 2018-04-11 |
| 71 | Under banan | Behöver städas | Dammsuges | Peter/Nils | Gjort 2016-11-22 |
| 266 | Handboken | Loken omkonstruerade | Uppdatering av smörjinstruktionen | Sven och Johan | Ej påbörjat |
| 1052 | Luftledningen | Trasig utliggare där A-tågen kommer in från dubbelspåret | Omlödd, behöver målas | Thomas | Pågår |
| 1142 | Luftledningen | Isolator borta på B-spåret på dubbelspåret | Ny av plast monterad, men ej målad än | Thomas | Pågår |
| 1291 | Rapidloket | Fastnade i luftledningen efter dubbelspårsbron. Flera utliggare skadade | Luftledningen reparerad, en isolator återstår | Thomas | Pågår |
| 1422 | Lokaltåget | Plastig look på vagnarna | Patinerings av tak och sidor | | |
| 1747 | D-loket | Drivmekaniken kinkade | Spännmekanismen för båda drivaxlarna görs om | Thomas | Klart 2018-06-20 |
| 1748 | Dg-loket | Spårade ur vid startplatsen | Återställt | Anders | Klart 2018-06-18 |
| 1749 | Da-loket | Grenslade växeln före Hagelundstunneln | Farten sänkt | Johan | Klart 2018-06-20 |
| 1750 | Persontåget | Mittvagnen välte i mynningen till Hagalundstunneln flera gånger | Hjulen rengjorda, fjäder i sista vagnen saknades, hjulpar i främre boggi bytt | Anders, Johan | Pågår |
| 1751 | Expresståget | Första vagnen vibrerade | Bälgen till andra vagnen satt lös. Fastlimmad | Johan | Klart 2018-06-24 |
| 1752 | Hg-loket | Stannade vid torkladan | Strömvatagarfjäders spänd | Johan | Klart 2018-06-25 |
| 1753 | Ra-loket | Strömvatagaren studsade i Hagalundstunnelmynningen | Strömvatagaren riktad | Johan | Klart 2018-06-25 |
| 1754 | Ra-loket | Låter illa | Snäckskruvaxelns lager byts | Thomas | Pågår |
| 1755 | D-loket | Slirar på dubbelspårsbron | Fäste för bromsklotsar+löphjul och en spännfjäder flyttat | Johan | Klart 2018-07-08 |
| 1756 | Hg-loket | Gick med halv fart | Balanshjul tog i shuntmotstånd som flyttades | Johan | Klart 2018-06-30 |
| 1757 | Dg-loket | Stannade vid torkladan | Strömvatagaren justerad | Johan | Klart 2018-07-04 |
| 1758 | D-loket | Saknar en snöplog | Nygjord pålödd och målad | Johan | Klart 2018-07-12 |
| 1759 | D-loket | Saknar en sandbehållare | Nygjort fastlimmad och målad | Johan | Klart 2018-07-12 |
| 1760 | Hg-loket | Stannade i uppførsbacken mot Banvaktarstugan | Strömvatagaren justerad | Thomas | Klart 2018-07-05 |
| 1761 | Godståget | Godsfinkorna spårade ur i växeln vid banvaktarstugan efter att ha gått lång väg | Mittenfinkan justerad (buffertar, blyvikter mm) | Johan | Klart 2018-07-12 |
| 1762 | Godståget | Godsfinkorna spårade ur i växeln vid banvaktarstugan efter att ha gått lång väg | Två spruckna lödningar i växeln omgjorda och målade | Johan | Klart 2018-07-12 |
| 1763 | D-loket | Spårade ur i Hagalundstunneln (och på flera andras ställen) och vaggade oroväckande | Ny fosforbronsfjäder monterad, bromsbackar hade fastnat i koppelstängerna som behövde riktas om | Johan | Klart 2018-07-15 |
| 1764 | D-loket | Spårade ur i efter växeln vid banvaktarstugan | Bakre löphjulets upphängning modifierad | Johan | Klart 2018-07-15 |