

Aktuella arbeten vid Tekniska Museets modelljärnväg

Nr	Vad/Var	Symptom	Åtgärd	Vem	Status
1	Loken	Tröghet	Oljning och dammrensning	Uno och Peter	Pågår
32	TV-monitorn	Bra film	Kan göras ännu bättre med hytt-foto. Filmning från sjömodulens plats gjord. Hur gå vidare när Lasse flyttat?	Nils	Påbörjat
34	Överallt	Allt möjligt	Första hjälpen	Peter	Pågår
66	Landskapet	Dammigt	Dammblåses	Sven, Thomas och Peter	Gjort 2017-12-06
71	Under banan	Behöver städas	Dammsuges	Peter/Nils	Gjort 2016-11-22
266	Handboken	Loken omkonstruerade	Uppdatering av smörjinstruktionen	Sven och Johan	Ej påbörjat
1052	Luftledningen	Trasig utliggare där A-tågen kommer in från dubbelspåret	Omlödd, behöver målas	Thomas	Pågår
1142	Luftledningen	Isolator borta på B-spåret på dubbelspåret	Ny av plast monterad, men ej målad än	Thomas	Pågår
1291	Rapidloket	Fastnade i luftledningen efter dubbelspårsbron. Flera utliggare skadade	Luftledningen reparerad, en isolator återstår	Thomas	Pågår
1422	Lokaltåget	Plastig look på vagnarna	Patinerad av tak och sidor		
1657	Persontågets sista vagn	Spårar ur på flera ställen	Hjulen rengjorda	Peter och Johan	Klart 2018-02-22
1658	Godståget	Loket tappade vagnarna flera gånger	Koppelkroken spänd	Peter och Johan	Klart 2018-02-25
1659	Da-loket	Stannade framför kulissen	Avkrängd drivspiral påträdd. Motorn fäst i långsled	Uno och Johan	Klart 2018-02-22
1660	F-loket	Trög strömvtagare	Lederna nertill justerade	Johan	Klart 2018-02-22
1661	D-loket	Tappade främre löphjulet	Fäst igen	Uno	Klart 2018-02-25
1662	Hg-loket	Strömvtagaren skadad	Reparerad	Uno och Johan	Klart 2018-02-25
1663	Persontåget	Sista vagnen urspårad	Uppställd igen	Peter	Klart 2018-02-27
1664	Hg-loket	Strömvtagaren stukad	Z-tråden lagad	Johan och Peter	Klart 2018-02-27
1665	Extra stickspåret	Fjädrande stoppbocken trasig	Lagad	Johan	Klart 2018-02-27
1666	Da-loket	Fastnade under dubbelspårsbron	Utliggare (plåtbit) justerad	Peter	Klart 2018-02-28
1667	Hg-loket	Strömvtagaren stukad	Z-tråden lagad	Peter	Klart 2018-02-28
1668	D-loket + Da-loket	Urspårning mitt bak	Serviceväxeln justerad	Uno	Klart 2018-03-01
1669	Rc-loket	Lös backspegel	Fastlimmad	Uno	Klart 2018-03-01
1670	Da-loket	Urspåret efter startplatsen	Lös spårdel utbytt	Johan	Klart 2018-03-04
1671	Extra stickspåret	Löst skyddsräcke	Fäst	Uno	Klart 2018-03-04
1672	Da-loket	Framändesskylt saknas	Ny ditsatt	Uno	Klart 2018-03-04
1673	Da-loket	Kåpan lyfter av vibrationer	Skruv monterad i taket	Uno	Klart 2018-03-07
1674	Dg-loket	Bommade luftledningen vid utfart lång väg	Omvikt Z-tråd	Uno	Klart 2018-03-07
1674	Dg-loket	Bommade luftledningen vid utfart lång väg	Luftledningen justerad	Johan	Klart 2018-03-04
1675	D-loket	Grenslade luftledningen framför banvaktarstugan lång väg	Strömvtagaren reparerad	Johan	Klart 2018-03-11
1676	A-tågen	Spårar ur i växel V7	Växeltunga höjd	Thomas	Klart 2018-03-11
1677	Mittvagnen i persontåget	Lös grind	Fastlödd	Thomas	Klart 2018-03-11
1678	Persontåget	Alla vagnarna ur spår i Hagalundstunneln	Spårrengöring	Peter	Klart 2018-03-14
1679	Da-loket	Fastnade under dubbelspårsbron	Strömvtagaren lagad	Peter och Thomas	Klart 2018-03-15
1680	Expresståget	Sista vagnarna spårar ur vid Hagalundstunnelmyningen	Lös detalj på näst sista vagnens boggie fastlimmad. Boggiefjädringen justerad	Peter och Johan	Klart 2018-03-17
1681	Expresståget	Sista vagnarna spårar ur vid Hagalundstunnelmyningen	Lös detalj på näst sista vagnens boggie fastlimmad. Boggiefjädringen justerad	Peter och Johan	Klart 2018-03-17
1682	Da-loket	Stukad strömvtagare	Justerad	Johan	Klart 2018-03-17

Aktuella arbeten vid Tekniska Museets modelljärnväg

Nr	Vad/Var	Symptom	Åtgärd	Vem	Status
1683	D-loket	Spårar ur alldeles efter startplatsen	Spåret justerat	Johan och Uno	Klart 2018-03-18